



# Portwest

MERKNAD: Mål er veiledende

Str. (hansker)	6	7	8	9	10	11	12
Omkrets for hånd	152	178	203	229	254	279	304
Lengde på hånden	160	171	182	192	204	215	226
Minimum hanskelengde (mm)	220	230	240	250	260	270	280

Omkretsen av hånden måles mellom tommel og pekefinger

Lengden på hånden måles fra tuppen av den lengste fingeren til håndleddet

Merk: I tillegg til størrelsene i diagrammet, er det også mindre og større størrelser, så vel som halvtall.